


köllinger


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСВЕТКИ ЛЕСТНИЦЫ

Внимательно прочтите инструкцию перед установкой!

**Инструкция устройств
следующих моделей:**



Подсветка лестницы
с датчиком движения
Рассеянный свет



Подсветка лестницы
с датчиком движения
Точечный свет

Расстояние срабатывания
датчика

3 м

Угол срабатывания
датчика

180°

Время свечения

40 с

МОНТАЖ

Важно!

Все работы осуществляются только при отключении сети от питания!

Все работы по установке и ремонту изделия должны проводиться специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ!

Способы крепления устройства в монтажной коробке:

1 Крепление
винтами напрямую
к монтажной коробке

2 Крепление
боковыми
зажимами


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень пылевлагозащиты: IP20
Мощность нагрузки: 0,5-0,8 Вт

Необходимая частота периодических
процессов: 50 Гц

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подсветка лестницы
с датчиком движения



ГАРАНТИИ

Случай не считается гарантийным при неправильном хранении или использовании устройств.

Возврат осуществляется только в заводской упаковке, без механических повреждений, при полной комплектации.

При соблюдении покупателем правил установки, эксплуатации, хранения и транспортировки, гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня покупки изделия через розничную сеть.

В случае обнаружения заводского брака, покупатель должен обратиться в магазин, продавший ему изделие.

В случае поломки изделия не по вине приобретателя, следует обратиться в магазин, поставивший покупателю изделие.

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении **кассового чека**

Гарантия не распространяется, если:



Был подключен неправильно



Возвращён в неполной комплектации



Нарушение условий эксплуатации



Имеет механические повреждения

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Продукция обязательно должна храниться и использоваться в отапливаемом, вентилируемом помещении, закрытом от атмосферных осадков. В помещении должна быть температура от +5° до +40° влажность до 90%.

Транспортировка осуществляется в упаковке, в условиях, которые исключат механические повреждения, а так же попадание в изделие влаги, пыли, грязи.

Можно транспортировать в любом положении и любым видом транспорта. При транспортировке авиационным транспортом, товар должен транспортироваться в герметичном отсеке. Рекомендуемая температура не ниже -20° и не выше +40° и влажности до 90%.